



MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

S.C. PIETE PREST S.A.

Str. Emil Avramescu nr. 3,

CUI: RO27289734, J38/298/17.08.2010

Telefon: 0250/732708 ; 0350/404859 ; Fax. 0250/732708



Raport activitate 07-14.03.2013

Sectia Salubritate

1. Intretinere curatenie = 398,16 mii mp
2. Maturat manual = 1421,07 mii mp
3. Golit cosuri gunoi = 3102 buc
4. Imprastiat antiderapant cu sararita = 20,05 mii mp
5. Maturat mecanic cu autospeciala MERCEDES= 568,58 mii mp
6. Maturat mecanic cu automaturatoarea KARCHER = 88,36 mii mp
7. Spalat mecanic cu autostropitoarea SAVIEM = 403,65 mii mp
8. Spalat manual cai publice cu furtunel montat la cisterna = 15,24 mii mp

Raport Activitate Sectia Sere si Spatii Verzi 07-14.03.2013

1. Incarcat si transportat materiale grele (masa vegetala, aluviuni) 23,79 to
2. Taieri corectie, taieri formare coroana arbori 215 buc
3. Degajare teren (resturi vegetale, PET-uri, hartii, etc) 4.490 mp
4. Maturat alei dalate si asfaltate 47.740 mp
5. Tundere gard viu pe timp de repus vegetativ 960 mp
6. Plantat gard viu 82 ml
7. Plantare de plante florale 2400 buc
8. Mobilizare manula teren 1065 mp

9. Plivirea buruienilor in peluze	142 mp
10. Dezgropat tulpina trandafiri	1550 buc
11. Taieri de corectie trandafiri	1550 buc
12. Plantari si transplantari de arbusti	42 buc

Raport activitate Sectia Mobilier Stradal 11-15.03.2013

1. Lucrari de reparatii prin sudură, la leagăn rupt de la Casa Științei, Cartier Ostroveni;
2. Montaj coș de gunoi PVC= 1 buc.
 - a. Cartier Nord, str. Rapsodiei, Bl. D10, sc. C = 1 buc.
3. Reparat coș PVC rupt = 2 buc.
 - a. Aleea Olănești , spre podul de la Catedrala Ostroveni = 1 buc.
 - b. Str. G-ral Magheru, Bl. V1 = 1 buc.
4. Reparat loc de joacă ANL 9 prin completat groapă cu nisip și completat pavament cu plăci granuloflex;
5. Montaj coș de gunoi Benito = 2 buc.
 - a. Str. Calea lui Traian, în față la 1001 Articole
6. Dezlipit afișe electorale de pe stâlpii de curent electric:
 - a. Str. Râureni, str. Stolniceni
7. Ridicat banca = buc.
 - a. Cartier Nord, str. Rapsodiei , Bl. H1 = 2 buc.
8. Reparatii la serele Stolniceni :
 - a. Vopsit tâmplărie metalică
 - b. Pregătit și vopsit ferăstrău circular de tâmplărie
9. Debitat material lemnos pentru Grădina Zoologică;
10. Remediat circuit apă caldă la Vestiarul de la PT5- Ostroveni;
11. Montat regulator presiune la Târgul Goranu;

12. Demontat (din Scuar Mircea cel Bătrân) și transportat la Liceul Mecanic 1 Troianu = 75 buc. corturi;
13. Inventariat afișe electorale montate pe stâlpii de curent în scopul curățirii lor și decontării lucrării aferente;
14. Sediul Central, spațiul birou cântare reparat iluminat interior
15. Sere, pornit alimentare bazin hidrofor
16. Târg Râureni, reparat bazin de apă la WC
17. Parc Zăvoi, lucrări la Grup social: citit contor gaz, oprit centrală gaz+electric, calorifer spart
18. Piața Centrală:
 - a. desfundat pluvială sector III (fructe)
 - b. iluminat rand I, sect. I, II, III
 - c. iluminat exterior, bazar Poiana
 - d. circuit prize Bazar Poiana
 - e. reparații circuit de prize în Piață
19. Târg Goranu, reparații la instalația de apă
20. Sediul Spații verzi, reparații instalația de apă
21. Sediul Central, aerisire calorifere birouri, blindat aerisire birou tehnic
22. Sector cimitir Cetățuia reparații instalații
23. Montat garduri
 - a. Cartier Nord, str. Rapsodiei, Bl. D1-3 = 26 buc. panouri
 - b. Cartier Nord, str. Rapsodiei, Bl. D1-4 = 74 buc. panouri
 - c. Cartier Ostroveni, str. Nicolae Iorga, Bl. C01 = 28 buc. panouri
 - d. Cartier Ostroveni, str. Nicolae Iorga, Bl. C02 = 28 buc. panouri
 - e. Cartier Ostroveni, str. Nicolae Iorga, Bl. A31 = 18 buc. panouri
 - f. Cartier Ostroveni, str. Nicolae Iorga, Bl. B03 = 29 buc. panouri